

[Bezugszeichenliste]

- [01] Rotationskörper, Zylinder, Walze, Formzylinder, Übertragungszyliner
- 02 Ballen
- 03 Aufzug, Druckform, Gummidrucktuch
- 04 Profilkörper
- 05 –
- 06 Spannkanal
- 07 Mantelfläche, Oberfläche
- 08 Schenkel
- 09 Schenkel
- 10 –
- 11 Öffnung
- 12 Wandung
- 13 Wandung
- 14 Boden
- 15 –
- 16 vorlaufendes Ende
- 17 nachlaufendes Ende
- 18 vordere Kante
- 19 hintere Kante
- 20 –
- 21 Nut
- 22 Haltemittel, Leiste; Hebel
- 23 erstes Ende
- 24 zweites Ende
- 25 –
- 26 Feder
- 27 Stellmittel, Schlauch]

28 Grundkörper
29 Oberfläche (28)
30 –
31 Nut
32 Schweißzone
33 Schutzschicht (02)
34 Stirnseite (04)
35 –
36 Abdeckung
37 Strömungskanal, Kühlkanal
38 Außenkörper
39 Stirnseite
40 –
41 Zone
42 Zone
43 Nut
44 Radialbohrung
45 –
46 Steg

a Überstand (04)
B Breite (21)
D Dicke (22)
P Produktionsrichtung (01)
S Schlitzweite (11)
t Tiefe (06)
T Tangente
W31 Weite (31)]

α Öffnungswinkel
 β Öffnungswinkel]